



ARRUDA SIMÕES

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL
DE SANTO AMARO**

PROCESSO: 0036231-83.2024.8.26.0002

FERNANDO FLÁVIO DE ARRUDA SIMÕES,
engenheiro, perito judicial, nomeado nos autos da ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada pelo **ANA PAULA
TEIXEIRA MAFRA** contra **EDUARDO CESAR SILVEIRA VITA
MARCHI**, tendo realizado todos os estudos e diligências atinentes ao
caso, vem mui respeitosamente apresentar o seguinte:

LAUDO AVALIATÓRIO



- 2 -

1.- PRELIMINARES

O presente laudo objetiva a determinação do valor de mercado do imóvel situado na Rua Pascal nº 437, apartamento nº 20 no Condomínio Edifício Giardino Di Firenze, no bairro da Chácara Santo Antônio, matriculado sob nº 127.024 perante o 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL		15.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS de São Paulo
matricula 127.024	ficha 01	São Paulo, 06 de Dezembro de 1991
IMÓVEL: O apartamento "Duplex" nº 20 no 20º andar e cobertura, integrante do "Condomínio Edifício Giardino Di Firenze", - situado à rua Pascal nº 437, bairro do Campo Belo, no 30º .. Subdistrito - Ibirapuera, tendo a área real privativa de ... 300,76 metros quadrados, a área real comum de garagem de ... 80,04 metros quadrados, a área real comum de 146,242 metros quadrados, a área real total de 527,042 metros quadrados quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal de 8,2830% no terreno e demais coisas de propriedade e uso comum do condomínio; cabendo-lhe o uso de 3 (três) vagas para automóveis de passeio, interminadas, operadas com auxílio de manobrista, e um depósito individual para guarda de materiais, localizados na garagem coletiva do Edifício. (Sem cadastro).		

A avaliação do imóvel será executada de acordo com norma técnica da ABNT - NBR 14.653-2 - Avaliação de Bens - Parte 2: Imóveis Urbanos.



2.- VISTORIA

2.1.- LOCAL

O imóvel em questão está localizado na Rua Pascal nº 437, apartamento nº 20 do Condomínio Edifício Giardino Di Firenze, no bairro do Campo Belo, setor 086 quadra 033 da Planta Genérica de Valores elaborada pela Municipalidade de São Paulo.

A Rua Pascal é provida de todos melhoramentos públicos essenciais, estando localizada nas proximidades da Avenida Vereador José Diniz.

A ocupação local é constituída predominantemente por edificações residenciais e edifícios de apartamentos e escritórios de padrão médio/alto e comércio de âmbito local.

2.2.- BENFEITORIAS

2.2.1.- GERAL

Sobre o terreno encontram-se erigido 1 (uma) torre de edifício destinado ao uso residencial, apresentando o prédio em questão fachada em concreto e pintura látex; piso externo em pedras; fechamento em muro e gradil, sendo constituído de 2 (dois) subsolos destinado a garagem, pavimento térreo e 20 (vinte) pavimentos superiores com 1 (um) apartamento por andar, perfazendo um total de 20 (vinte) unidades residenciais.

O condomínio possui como estrutura de lazer; salão de festa, academia e piscina adulto.

O hall social do térreo do edifício apresenta piso em granito; paredes revestidas em madeira; forro de gesso; esquadrias em vidro temperado.

O hall social do andar apresenta piso em tabua corrida; paredes revestidas pintura látex; forro de laje.



2.2.2.- UNIDADE AUTÔNOMA

A unidade avalianda apresenta as seguintes dependências e acabamentos construtivos:

- PAVIMENTO INFERIOR

SALA DE ESTAR: Piso em tábua corrida; paredes revestidas em tijolo aparente e pintura látex sobre massa corrida; forro de laje; esquadria de alumínio com vidro liso; ar condicionado.

SALA DE JANTAR: Piso em tábua corrida; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; forro de laje.

LAVABO: Piso em tábua corrida; paredes em pintura óleo; vaso sanitário e lavatório em louça com tampo em madeira; forro de gesso.

SUÍTE MASTER: Piso em tabua corrida; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; forro de laje; veneziana de alumínio com vidro liso; ar condicionado.

CLOSET: Piso em tabua corrida; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida.

VARANDA SUÍTE: Piso em porcelanato; guarda corpo em alvenaria e alumínio.

BANHO SUÍTE MASTER: Piso em porcelanato; paredes em pastilha cerâmica; forro em laje; vaso sanitário e lavatório em louça com tampo de pastilha; box com vidro temperado; esquadria de alumínio com vidro liso; banheira de hidromassagem.

SUÍTE 1: Piso em tabua corrida; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; forro de laje; veneziana de alumínio com vidro liso; ar condicionado.



ARRUDA SIMÕES

- 5 -

BANHO SUÍTE 1: Piso em porcelanato; paredes em pastilha cerâmica; forro em laje; vaso sanitário e lavatório em louça com tampo de pastilha; box com vidro temperado; esquadria de alumínio com vidro liso.

DORMITÓRIOS (DOIS): Piso em tabua corrida; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; forro de laje; veneziana de alumínio com vidro liso; ar condicionado.

VARANDA DORMITÓRIO 1: Piso porcelanato; guarda corpo de alvenaria e alumínio.

BANHO DORMITÓRIOS: Piso em porcelanato; paredes em pastilha cerâmica; forro em laje; vaso sanitário e lavatório em louça com tampo de pastilha; box com vidro temperado; esquadria de alumínio com vidro liso.

COZINHA: Piso em porcelanato; paredes revestidas em azulejo; forro de laje; pia com 2 cubas de inox com bancada de granito.

ÁREA DE SERVIÇO: Piso em porcelanato; paredes revestidas em cerâmica; forro em laje; tanque em louça; esquadria de alumínio com vidro liso.

- PAVIMENTO SUPERIOR

SALA DE ESTAR: Piso em tábua corrida; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; esquadria de alumínio com vidro liso.

SALA DE LAREIRA: Piso em granito; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; esquadria de alumínio com vidro temperado.

PISCINA: Revestida em pastilhas; deck de madeira.

PERGOLADO: piso e forro em madeira.

CHURRASQUEIRA: Pia de inox com bancada de mármore.



BANHO PISCINA: Piso cerâmico; paredes em azulejo; vaso sanitário e lavatório em louça; box com vidro temperado; esquadria de alumínio com vidro fosco.

SAUNA ÚMIDA: Piso cerâmico; paredes em azulejo.

ESCRITÓRIO: Piso em porcelanato; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; forro de laje; esquadria de alumínio com vidro liso.

QUARTO EMPREGADA: Piso em porcelanato; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; esquadria de alumínio com vidro fosco.

BANHO EMPREGADA: Piso cerâmico; paredes revestidas em azulejo; vaso sanitário e lavatório em louça; forro de laje; porta veneziana de alumínio.

A unidade em questão possui (três) vagas determinadas na garagem, área privativa de 300,76m², área comum de 146,242m², área comum de garagem de 80,04m², totalizando a área de 527,042m² e ocupando uma fração ideal de terreno de 8,2830%.

O apartamento classifica-se de acordo com o estudo “Índice de Unidades Padronizadas – IBAPE/SP – versão 2019”, na classe 1 – Residencial, grupo 1.1.- Apartamentos, no item 1.1.5.- Apartamentos Padrão Fino.

A vida útil da edificação corresponde a 50 anos, possuindo o imóvel a idade estimada de 34 anos, de modo que a idade em percentual da vida referencial corresponde a 0,68 ou 68%.

O estado de conservação da edificação se enquadra no item “d) entre regular e necessitando de reparos simples”, segundo a graduação que consta do quadro 1 – Estado de Conservação do referido estudo.



- 7 -

2.3.- CADASTRAMENTO FOTOGRÁFICO

Apresentamos neste tópico, via documentação fotográfica a situação do imóvel sub-judice na época da vistoria.



FOTO 1: CARACTERÍSTICAS DA RUA PASCAL DEFRENTE AO IMÓVEL.



FOTO 2: VISTA DA RUA PASCAL EM SENTIDO CONTRARIO.



- 9 -



FOTO 3: DIVISA LATERAL DIREITA.



FOTO 4: FRENTE DO TERRENO PARA A RUA PASCAL.



FOTO 5: DIVISA LATERAL ESQUERDA PARA RUA BARÃO DO TRIUNFO.



FOTO 6: FACHADA FRONTAL E LATERAL DIREITA DO EDIFÍCIO.



FOTO 7: FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA DO EDIFÍCIO.



FOTO 8: PAVIMENTO TERREO.



FOTO 9: HALL DE ENTRADA DO CONDOMÍNIO.



FOTO 10: HALL DE ENTRADA DE APARTAMENTO.



FOTO 11: SALA DE ESTAR.



FOTO 12: SALA DE JANTAR.



FOTO 13: LAVABO.



FOTO 14: SUITE MASTER.



FOTO 15: CLOSET.



FOTO 16: VARANDA SUITE MASTER.



FOTO 17: BANHO SUITE MASTER.



FOTO 18: SUITE 1.



FOTO 19: BANHO SUITE 1.



FOTO 20: DORMITORIO 1:



FOTO 21: DORMITORIO 2:



FOTO 22: VARANDA DORMITÓRIO 1:



FOTO 23: BANHO DORMITORIOS.



FOTO 24: COZINHA.



FOTO 25: ÁREA DE SERVIÇO.



FOTO 26: ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR.



FOTO 27: SALA DE ESTAR



FOTO 28: SALA LAREIRA;



FOTO 29: PISCINA.



FOTO 30: CHURRASQUEIRA.




FOTO 31: PERGOLADO



FOTO 32: BANHO PISCINA;



FOTO 33: SAUNA ÚMIDA.



FOTO 34: ESCRITÓRIO.



FOTO 35: BANHO EMPREGADA.



FOTO 36: VAGAS DO APARTAMENTO.



FOTO 38: SALÃO DE FESTAS DO EDIFÍCIO.



FOTO 39: QUADRA ESPORTIVA.



FOTO 40: ACADEMIA.



FOTO 41: PISCINA DO EDIFÍCIO.



3.- AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

O valor de mercado do imóvel será obtido através do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, considerando a situação do imóvel no estado atual.

3.1.- METODOLOGIA DE CÁLCULO

Para determinação do valor unitário de venda do imóvel, foi utilizado do software Geoavaliar, tendo sido analisados os seguintes parâmetros para a homogeneização dos elementos:

FATOR OFERTA: O fator oferta representa um deságio em relação ao valor pedido no mercado em função da natural elasticidade dos negócios caracterizada pela relação entre o valor ofertado do imóvel e o valor efetivado do negócio. Em consulta às imobiliárias da região apuramos que o deságio atualmente praticado no mercado para apartamentos é da ordem de 10% (dez por cento).

FATOR ATUALIZAÇÃO: Os elementos vendidos no edifício foram atualizados até a data do laudo pelos índices inflacionários.

FATOR LOCALIZAÇÃO: Transposição de unitários através da Planta Genérica de Valores elaborada pela Municipalidade de São Paulo em dezembro de 2024, apresentando para a Rua Pascal setor 086, quadra 033 o índice fiscal 7.267.

O cálculo do fator localização é obtido pela relação direta entre os índices fiscais do avaliando e dos comparativos, bem como o cálculo da diferença em reais obtida em relação ao valor unitário original.



FATOR PADRÃO CONSTRUTIVO: Verificação da correlação entre os padrões construtivos do avaliando e dos comparativos, em conformidade com o estudo Índice de Unidades Padronizadas – IBAPE – Versão 2019. A edificação sub-judice, encontra-se classificada como classe Residencial, no grupo Apartamentos Padrão Fino, apresentando o fator 7,410.

O cálculo do fator padrão construtivo é obtido pela relação direta entre os índices constantes do estudo Índice de Unidades Padronizadas – IBAPE – Versão 2019, referentes ao avaliando e aos dados amostrais, bem como o cálculo da diferença em reais em relação ao valor unitário original.

FATOR DE OBSOLESCÊNCIA: Avaliação da correlação entre fatores de depreciação da edificação avalianda e dos comparativos em função do obsolescência, do acabamento e do estado de conservação da edificação, em conformidade com o estudo Índice de Unidades Padronizadas – IBAPE – Versão 2019.

O fator conservação-obsoloscência é obtido pela relação direta entre os índices de obsoloscência e conservação do avaliando e dos comparativos, calculados em conformidade com o estudo Índice de Unidades Padronizadas – IBAPE – Versão 2019, bem como o cálculo da diferença em reais em relação ao valor unitário original.

O fator de adequação ao obsolescência e ao estado de conservação (FOC), é determinado pela seguinte expressão:

$FOC = R + K \times (1-R)$, onde:

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão

K = Coeficiente de Ross/Heidecke



ARRUDA SIMÕES

- 49 -

O coeficiente residual será obtido através do tipo e do padrão do imóvel conforme tabela 1, a seguir reproduzida:

Tabela 1 – Vida referencial (IR) e o valor residual (R) para as tipologias deste estudo

Classe	Grupo	Padrão	Idade Referencial – Ir (anos)	Valor Residual – R (%)
1. RESIDENCIAL	1.1 APARTAMENTO	1.1.1 – Padrão Econômico	60	20%
		1.1.2 – Padrão Simples Sem elevador	60	20%
		1.1.2 – Padrão Simples Com elevador	60	20%
		1.1.3 – Padrão Médio Sem elevador	60	20%
		1.1.3 – Padrão Médio Com elevador	60	20%
		1.1.4 – Padrão Superior Sem elevador	60	20%
		1.1.4 – Padrão Superior Com elevador	60	20%
		1.1.5 – Padrão Fino	50	20%
2. COMERCIAL E SERVIÇO	2.1 ESCRITÓRIO	1.1.6 – Padrão Luxo	50	20%
		2.1.1 – Padrão Econômico	70	20%
		2.1.2 – Padrão Simples Sem elevador	70	20%
		2.1.2 – Padrão Simples Com elevador	70	20%
		2.1.3 – Padrão Médio Sem elevador	60	20%
		2.1.3 – Padrão Médio Com elevador	60	20%
		2.1.4 – Padrão Superior Sem elevador	60	20%
		2.1.4 – Padrão Superior Com elevador	60	20%
		2.1.5 – Padrão Fino	50	20%
		2.1.6 – Padrão Luxo	50	20%

No presente caso, imóvel residencial, tipo apartamento, padrão simples, a vida referencial corresponde a 50 anos e o valor residual equivale a 20%.

A vida útil da edificação corresponde a 50 anos, possuindo o imóvel a idade estimada de 34 anos, de modo que a idade em percentual da vida referencial corresponde a 0,68 ou 68%.



- 50 -

O estado de conservação da edificação será classificado de acordo com a graduação que consta do quadro 1, a seguir:

Quadro 1 – Estado de Conservação – Ec

Ref.	Estado da Edificação	Depreciação (%)	Características
A	Nova	0,00	Edificação nova ou com reforma geral e substancial, com menos de dois anos, que apresente apenas sinais de desgaste natural da pintura externa.
B	Entre nova e regular	0,32	Edificação nova ou com reforma geral e substancial, com menos de dois anos, que apresente necessidade apenas de uma demão leve de pintura para recompor a sua aparência.
C	Regular	2,52	Edificação seminova ou com reforma geral e substancial entre 2 e 5 anos, cujo estado geral possa ser recuperado apenas com reparos de eventuais fissuras superficiais localizadas e/ou pintura externa e interna.
D	Entre regular e necessitando de reparos simples	8,09	Edificação seminova ou com reforma geral e substancial entre 2 e 5 anos, cujo estado geral possa ser recuperado com reparo de fissuras e trincas localizadas e superficiais e pintura interna e externa.
E	Necessitando de reparos simples	18,10	Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa, após reparos de fissuras e trincas superficiais generalizadas, sem recuperação do sistema estrutural. Eventualmente, revisão do sistema hidráulico e elétrico.
F	Necessitando de reparos simples a importantes	33,20	Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa, após reparos de fissuras e trincas, com estabilização e/ou recuperação localizada do sistema estrutural. As instalações hidráulicas e elétricas possam ser restauradas mediante a revisão e com substituição eventual de algumas peças desgastadas naturalmente. Eventualmente possa ser necessária a substituição dos revestimentos de pisos e paredes, de um, ou de outro cômodo. Revisão da impermeabilização ou substituição de telhas da cobertura.
G	Necessitando de reparos importantes	52,60	Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa, com substituição de panos de regularização da alvenaria, reparos de fissuras e trincas, com estabilização e/ou recuperação de grande parte do sistema estrutural. As instalações hidráulicas e elétricas possam ser restauradas mediante a substituição das peças aparentes. A substituição dos revestimentos de pisos e paredes, da maioria dos cômodos, se faz necessária. Substituição ou reparos importantes na impermeabilização ou no telhado.
H	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	75,20	Edificação cujo estado geral seja recuperado com estabilização e/ou recuperação do sistema estrutural, substituição da regularização da alvenaria, reparos de fissuras e trincas. Substituição das instalações hidráulicas e elétricas. Substituição dos revestimentos de pisos e paredes. Substituição da impermeabilização ou do telhado.
I	Sem valor	100,00	Edificação em estado de ruína.

No presente caso o estado de conservação da construção se enquadra no item “d) entre regular e necessitando de reparos simples”.

O coeficiente “K” será obtido na tabela 2, mediante dupla entrada, na linha a idade em percentual da vida referencial e na coluna o estado de conservação.



ARRUDA SIMÕES

- 51 -

Tabela 2 – Coeficiente de Ross-Heidecke – K

Idade em % da vida referencial	Estado de Conservação – Ec							
	A 0,00%	B 0,32%	C 2,52%	D 8,09%	E 18,10%	F 33,20%	G 52,60%	H 75,20%
2%	0,9898	0,9866	0,9649	0,9097	0,8106	0,6612	0,4692	0,2455
4%	0,9792	0,9761	0,9545	0,9000	0,8020	0,6541	0,4641	0,2428
6%	0,9682	0,9651	0,9438	0,8899	0,7930	0,6468	0,4589	0,2401
8%	0,9568	0,9537	0,9327	0,8794	0,7836	0,6391	0,4535	0,2373
10%	0,9450	0,9420	0,9212	0,8685	0,7740	0,6313	0,4479	0,2344
12%	0,9328	0,9298	0,9093	0,8573	0,7640	0,6231	0,4421	0,2313
14%	0,9202	0,9173	0,8970	0,8458	0,7536	0,6147	0,4362	0,2282
16%	0,9072	0,9043	0,8843	0,8338	0,7430	0,6060	0,4300	0,2250
18%	0,8938	0,8909	0,8713	0,8215	0,7320	0,5971	0,4237	0,2217
20%	0,8800	0,8772	0,8578	0,8088	0,7207	0,5878	0,4171	0,2182
22%	0,8658	0,8630	0,8440	0,7958	0,7091	0,5784	0,4104	0,2147
24%	0,8512	0,8485	0,8297	0,7823	0,6971	0,5686	0,4035	0,2111
26%	0,8362	0,8335	0,8151	0,7686	0,6848	0,5586	0,3964	0,2074
28%	0,8208	0,8182	0,8001	0,7544	0,6722	0,5483	0,3891	0,2036
30%	0,8050	0,8024	0,7847	0,7399	0,6593	0,5377	0,3816	0,1996
32%	0,7888	0,7863	0,7689	0,7250	0,6460	0,5269	0,3739	0,1956
34%	0,7722	0,7697	0,7527	0,7097	0,6324	0,5158	0,3660	0,1915
36%	0,7552	0,7528	0,7362	0,6941	0,6185	0,5045	0,3580	0,1873
38%	0,7378	0,7354	0,7192	0,6781	0,6043	0,4929	0,3497	0,1830
40%	0,7200	0,7177	0,7019	0,6618	0,5897	0,4810	0,3413	0,1786
42%	0,7018	0,6996	0,6841	0,6450	0,5748	0,4688	0,3327	0,1740
44%	0,6832	0,6810	0,6660	0,6279	0,5595	0,4564	0,3238	0,1694
46%	0,6642	0,6621	0,6475	0,6105	0,5440	0,4437	0,3148	0,1647
48%	0,6448	0,6427	0,6286	0,5926	0,5281	0,4307	0,3056	0,1599
50%	0,6250	0,6230	0,6093	0,5744	0,5119	0,4175	0,2963	0,1550
52%	0,6048	0,6029	0,5896	0,5559	0,4953	0,4040	0,2867	0,1500
54%	0,5842	0,5823	0,5695	0,5369	0,4785	0,3902	0,2769	0,1449
56%	0,5632	0,5614	0,5490	0,5176	0,4613	0,3762	0,2670	0,1397
58%	0,5418	0,5401	0,5281	0,4980	0,4437	0,3619	0,2568	0,1344
60%	0,5200	0,5183	0,5069	0,4779	0,4259	0,3474	0,2465	0,1290
62%	0,4978	0,4962	0,4853	0,4575	0,4077	0,3325	0,2360	0,1235
64%	0,4752	0,4737	0,4632	0,4368	0,3892	0,3174	0,2252	0,1178
66%	0,4522	0,4508	0,4408	0,4156	0,3704	0,3021	0,2143	0,1121
68%	0,4288	0,4274	0,4180	0,3941	0,3512	0,2864	0,2033	0,1063
70%	0,4050	0,4037	0,3948	0,3722	0,3317	0,2705	0,1920	0,1004
72%	0,3808	0,3796	0,3712	0,3500	0,3119	0,2544	0,1805	0,0944
74%	0,3562	0,3551	0,3472	0,3274	0,2917	0,2379	0,1688	0,0883
76%	0,3312	0,3301	0,3229	0,3044	0,2713	0,2212	0,1570	0,0821
78%	0,3058	0,3048	0,2981	0,2811	0,2505	0,2043	0,1449	0,0758
80%	0,2800	0,2791	0,2729	0,2573	0,2293	0,1870	0,1327	0,0694
82%	0,2538	0,2530	0,2474	0,2333	0,2079	0,1695	0,1203	0,0629
84%	0,2272	0,2265	0,2215	0,2088	0,1861	0,1518	0,1077	0,0563
86%	0,2002	0,1996	0,1952	0,1840	0,1640	0,1337	0,0949	0,0496
88%	0,1728	0,1722	0,1684	0,1588	0,1415	0,1154	0,0819	0,0429
90%	0,1450	0,1445	0,1413	0,1333	0,1188	0,0969	0,0687	0,0360
92%	0,1168	0,1164	0,1139	0,1074	0,0957	0,0780	0,0554	0,0290
94%	0,0882	0,0879	0,0860	0,0811	0,0722	0,0589	0,0418	0,0219
96%	0,0592	0,0590	0,0577	0,0544	0,0485	0,0395	0,0281	0,0147
98%	0,0298	0,0297	0,0290	0,0274	0,0244	0,0199	0,0141	0,0074
100%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000



Deste modo o coeficiente K, resultante da aplicação da entrada do item “ d ” com percentual de “ 68”, corresponde a 0,3941.

Assim sendo o coeficiente de depreciação FOC, equivale ao seguinte montante.

$$FOC = R + K \times (1 - R)$$

$$FOC = 0,20 + 0,3941 \times (1 - 0,20)$$

$$FOC = 0,5153$$

FATOR VAGAS: Análise da variação acumulativa do valor do imóvel em função do número de vagas, através da relação entre a quantidade de vagas do avaliando e dos elementos comparativos e seu eventual incremento de preço.

O fator vagas, obtido pela relação entre o número de vagas de garagem do avaliando e dos comparativos, ponderado a um percentual de incremento de valor que apresente a melhor representatividade, variando de 1% a 5%, bem como o cálculo da diferença em reais em relação ao valor unitário original.

ELEMENTOS COMPARATIVOS: Foram analisados 12(doze) elementos pertencentes à mesma região geo-econômica do imóvel avaliando, a seguir relacionados.



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA1

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

SETOR : 086

QUADRA : 028

ÍNDICE DO LOCAL : 2.946,00

☒UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Avenida Santo Amaro

COMP.: Cobertura Duplex

BAIRRO :

CEP :

UF : SP

NÚMERO : 3645

CIDADE : SAO PAULO - SP

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒PAVIMENTAÇÃO

☒REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒REDE DE GÁS

☒REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²: 0,00

ACESSIBILIDADE : Direta

TOPOGRAFIA : plano

CONSISTÊNCIA : seco

TESTADA - (ct) m : 0,00

FORMATO : Regular

PROF. EQUIV. (Pe): 0,00

ESQUINA : Não

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO : Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento superior c/ elev.

COEF. PADRÃO : 4,827

CONSERVAÇÃO : a - reparos simples

COEF. DEP. (k): 0,425

IDADE : 45 anos

FRAÇÃO : 0,00

TAXA : 0,00

VAGAS COB.: 3

VAGAS DESCOB.: 0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²: 244,00

ÁREA COMUM M² 0,00

GARAGEM M² 0,00

TOTAL M²: 244,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS : 0

SUÍTES : 0

W.C. : 0

QUARTO EMPREGADAS : 0

PISCINA : 0

SALÃO DE FESTAS: 0

ELEVADORES : 0

PLAYGROUND : 0

SUPERIORES : 0

APTO/ANDAR : 2

SUB-SOLOS : 0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01: 1,00

ADICIONAL 02: 1,00

ADICIONAL 03: 1,00

ADICIONAL 04: 1,00

ADICIONAL 05: 1,00

ADICIONAL 06: 1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (R\$) : 2.500.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$) : 0,00

IMOBILIÁRIA : Revenda Imóvel

CONTATO : Sr. Otávio

TELEFONE : (11)-27686261

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO

FATORES NORMA IBAPE/SP	FATORES ADICIONAIS	VALORES/VARIAÇÃO
LOCALIZAÇÃO Floc : 0,00	FT ADICIONAL 01 : 0,00	VALOR UNITÁRIO : 9.221,31
OBSOLESCÊNCIA Fobs : 1.562,20	FT ADICIONAL 02 : 0,00	HOMOGENEIZAÇÃO : 11.413,48
PADRÃO Fp : 629,97	FT ADICIONAL 03 : 0,00	VARIAÇÃO : 1.2377
VAGAS 0,00	FT ADICIONAL 04 : 0,00	
	FT ADICIONAL 05 : 0,00	
	FT ADICIONAL 06 : 0,00	

ARRUDA SIMÕES Consultoria, Avaliações & Perícias S/S Ltda
Rua Pais de Araújo, 155 – cj. 3 – Itaim Bibi – CEP 04531-090 – São Paulo – SP – Fone: (11) 3079 4633
arrudasimoes@arrudasimoes.com.br www.arrudasimoes.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FLAVIO DE ARRUDA SIMOES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/10/2025 às 14:52, sob o número WSTA25710096997. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0036231-83.2024.8.26.0002 e código eOeY32Va.



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA2

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

SETOR : 086

QUADRA : 091

ÍNDICE DO LOCAL : 4.796,00

☒UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Rua Barão de Jaceguai

COMP.: Cobertura Duplex

CEP :

UF : SP

BAIRRO :

CIDADE : SAO PAULO - SP

NÚMERO : 1195

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒PAVIMENTAÇÃO

☒REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒REDE DE GÁS

☒REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²: 0,00

ACESSIBILIDADE : Direta

TOPOGRAFIA : plano

CONSISTÊNCIA : seco

TESTADA - (ct) m : 0,00

FORMATO : Regular

PROF. EQUIV. (Pe): 0,00

ESQUINA : Não

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO : Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento fino

COEF. PADRÃO : 7,410

CONSERVAÇÃO : e - reparos simples

COEF. DEP. (k): 0,417

IDADE : 38 anos

FRAÇÃO : 0,00

TAXA : 0,00

VAGAS COB.: 4

VAGAS DESCOB.: 0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²: 320,00

ÁREA COMUM M² 0,00

GARAGEM M² 0,00

TOTAL M²: 320,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS : 0

SUÍTES : 0

W.C. : 0

QUARTO EMPREGADAS : 0

PISCINA : 0

SALÃO DE FESTAS : 0

ELEVADORES : 0

PLAYGROUND : 0

SUPERIORES : 0

APTO/ANDAR : 1

SUB-SOLOS : 0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01: 1,00

ADICIONAL 02: 1,00

ADICIONAL 03: 1,00

ADICIONAL 04: 1,00

ADICIONAL 05: 1,00

ADICIONAL 06: 1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (R\$): 2.600.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$): 0,00

IMOBILIÁRIA : Alaba Imóveis

CONTATO : Sra. Janice

TELEFONE : (11)-26596450

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO			
FATORES NORMA IBAPE/SP	FATORES ADICIONAIS	VALORES/VARIAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO Floc :	0,00	FT ADICIONAL 01 :	0,00
OBSOLESCÊNCIA Fobs :	1.374,82	FT ADICIONAL 02 :	0,00
PADRÃO Fp :	0,00	FT ADICIONAL 03 :	0,00
VAGAS	-365,63	FT ADICIONAL 04 :	0,00
		FT ADICIONAL 05 :	0,00
		FT ADICIONAL 06 :	0,00
		VALOR UNITÁRIO :	7.312,50
		HOMOGENEIZAÇÃO :	8.321,70
		VARIAÇÃO :	1,1380



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA3

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

SETOR : 086QUADRA : 075ÍNDICE DO LOCAL : 5.780,00

☒UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Rua Constantino de Sousa

COMP.: Cobertura DuplexBAIRRO :

CEP :UF : SP

NÚMERO : 1144

CIDADE : SAO PAULO - SP

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒PAVIMENTAÇÃO

☒REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒REDE DE GÁS

☒REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²: 0,00

TESTADA - (ct) m: 0,00

PROF. EQUIV. (Pe): 0,00

ACESSIBILIDADE: Direta

FORMATO: Regular

ESQUINA: Não

TOPOGRAFIA: plano

CONSISTÊNCIA: seco

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO: Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento fino

COEF. PADRÃO : 7,410

CONSERVAÇÃO : a - reparos simples

COEF. DEP. (k): 0,758IDADE : 12 anos

FRAÇÃO : 0,00

TAXA : 0,00

VAGAS COB.: 5

VAGAS DESCOB.: 0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²: 268,00

ÁREA COMUM M²: 0,00

GARAGEM M²: 0,00

TOTAL M²: 268,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS : 0

SUÍTES : 0

W.C. : 0

QUARTO EMPREGADAS : 0

PISCINA : 0

SALÃO DE FESTAS : 0

ELEVADORES : 0

PLAYGROUND : 0

SUPERIORES : 0

APTO/ANDAR : 4

SUB-SOLOS : 0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01: 1,00

ADICIONAL 02: 1,00

ADICIONAL 03: 1,00

ADICIONAL 04: 1,00

ADICIONAL 05: 1,00

ADICIONAL 06: 1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (R\$) : 4.400.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$) : 0,00

IMOBILIÁRIA : Imóveis Pro

CONTATO : Sra. Ana Cristina

TELEFONE : (11)-42483000

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO

FATORES NORMA IBAPE/SP	FATORES ADICIONAIS	VALORES/VARIAÇÃO
LOCALIZAÇÃO Floc : 0,00	FT ADICIONAL 01 : 0,00	VALOR UNITÁRIO : 14.776,12
OBSOLESCÊNCIA Fobs : -3.789,55	FT ADICIONAL 02 : 0,00	HOMOGENEIZAÇÃO : 9.508,96
PADRÃO Fp : 0,00	FT ADICIONAL 03 : 0,00	VARIAÇÃO : 0,6435
VAGAS -1.477,61	FT ADICIONAL 04 : 0,00	
	FT ADICIONAL 05 : 0,00	
	FT ADICIONAL 06 : 0,00	

ARRUDA SIMÕES Consultoria, Avaliações & Perícias S/S Ltda
Rua Pais de Araújo, 155 – cj. 3 – Itaim Bibi – CEP 04531-090 – São Paulo – SP – Fone: (11) 3079 4633
arrudasimoes@arrudasimoes.com.br www.arrudasimoes.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FLAVIO DE ARRUDA SIMOES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/10/2025 às 14:52, sob o número WSTA25710096997. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0036231-83.2024.8.26.0002 e código eOeY32Va.



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA4

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

☒ UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

SETOR : 086

QUADRA : 093

ÍNDICE DO LOCAL : 3.382,00

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Rua Constantino de Sousa

NÚMERO : 671

COMP.: Cobertura Duplex

BAIRRO :

CEP :

UF : SP

CIDADE : SAO PAULO - SP

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒ PAVIMENTAÇÃO

☒ REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒ REDE DE GÁS

☒ REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒ TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²: 0,00

TESTADA - (ct) m : 0,00

PROF. EQUIV. (Pe): 0,00

ACESSIBILIDADE: Direta

FORMATO : Regular

ESQUINA : Não

TOPOGRAFIA : plano

CONSISTÊNCIA : seco

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO : Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento fino

COEF. PADRÃO : 7,410

CONSERVAÇÃO : e - reparos simples

COEF. DEP. (k): 0,450

IDADE : 36 anos

FRAÇÃO : 0,00

TAXA : 0,00

VAGAS COB.: 5

VAGAS DESCOB.: 0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²: 419,00

ÁREA COMUM M² 0,00

GARAGEM M² 0,00

TOTAL M² : 419,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS : 0

SUÍTES : 0

W.C. : 0

QUARTO EMPREGADAS : 0

PISCINA : 0

SALÃO DE FESTAS: 0

ELEVADORES : 0

PLAYGROUND : 0

SUPERIORES : 0

APTO/ANDAR : 1

SUB-SOLOS : 0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01: 1,00

ADICIONAL 02: 1,00

ADICIONAL 03: 1,00

ADICIONAL 04: 1,00

ADICIONAL 05: 1,00

ADICIONAL 06: 1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (R\$): 4.970.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$): 0,00

IMOBILIÁRIA : Pascal Imóveis

CONTATO : Sr. Ricardo

TELEFONE : (11)-972818108

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO					
FATORES NORMA IBAPE/SP		FATORES ADICIONAIS		VALORES/VARIAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO Floc :	0,00	FT ADICIONAL 01 :	0,00	VALOR UNITÁRIO :	10.675,42
OBSOLESCÊNCIA Fobs :	1.233,60	FT ADICIONAL 02 :	0,00	HOMOGENEIZAÇÃO :	10.841,48
PADRÃO Fp :	0,00	FT ADICIONAL 03 :	0,00	VARIAÇÃO :	1.0156
VAGAS	-1.067,54	FT ADICIONAL 04 :	0,00		
		FT ADICIONAL 05 :	0,00		
		FT ADICIONAL 06 :	0,00		



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA5

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

SETOR : 086QUADRA : 023ÍNDICE DO LOCAL : 4.009,00

☒UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Rua Edison

COMP.: Cobertura Duplex

CEP :

UF : SP

BAIRRO :

CIDADE : SAO PAULO - SP

NÚMERO : 263

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒PAVIMENTAÇÃO

☒REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒REDE DE GÁS

☒REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²: 0,00

ACESSIBILIDADE : Direta

TOPOGRAFIA : plano

CONSISTÊNCIA : seco

TESTADA - (cf) m : 0,00

FORMATO : Regular

PROF. EQUIV. (Pe) : 0,00

ESQUINA : Não

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO : Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento fino

COEF. PADRÃO : 7,410

CONSERVAÇÃO : e - reparos simples

COEF. DEP. (k) : 0,383

IDADE : 40 anos

FRAÇÃO : 0,00

TAXA : 0,00

VAGAS COB.: 4

VAGAS DESCOB.: 0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²: 370,00

ÁREA COMUM M² 0,00

GARAGEM M² 0,00

TOTAL M²: 370,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS : 0

SUÍTES : 0

W.C. : 0

QUARTO EMPREGADAS : 0

PISCINA : 0

SALÃO DE FESTAS : 0

ELEVADORES : 0

PLAYGROUND : 0

SUPERIORES : 0

APTO/ANDAR : 1

SUB-SOLOS : 0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01: 1,00

ADICIONAL 02: 1,00

ADICIONAL 03: 1,00

ADICIONAL 04: 1,00

ADICIONAL 05: 1,00

ADICIONAL 06: 1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (R\$) : 2.925.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$) : 0,00

IMOBILIÁRIA : Imobz Imóveis

CONTATO : Sr.Thiago

TELEFONE : (11)-963588888

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO					
FATORES NORMA IBAPE/SP		FATORES ADICIONAIS		VALORES/VARIAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO Floc :	0,00	FT ADICIONAL 01 :	0,00	VALOR UNITÁRIO :	7.114,86
OBSOLESCÊNCIA Fobs :	1.961,70	FT ADICIONAL 02 :	0,00	HOMOGENEIZAÇÃO :	8.720,82
PADRÃO Fp :	0,00	FT ADICIONAL 03 :	0,00	VARIAÇÃO :	1,2257
VAGAS	-355,74	FT ADICIONAL 04 :	0,00		
		FT ADICIONAL 05 :	0,00		
		FT ADICIONAL 06 :	0,00		



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA6

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

SETOR : 086

QUADRA : 090

ÍNDICE DO LOCAL : 4,853,00

☒ UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Rua Edson

COMP.: Cobertura Duplex

CEP :

UF : SP

BAIRRO :

CIDADE : SAO PAULO - SP

NÚMERO : 621

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒ PAVIMENTAÇÃO

☒ REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒ REDE DE GÁS

☒ REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒ TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²: 0,00

ACESSIBILIDADE : Direta

TOPOGRAFIA : plano

CONSISTÊNCIA : seco

TESTADA - (ct) m : 0,00

FORMATO : Regular

PROF. EQUIV. (Pe) : 0,00

ESQUINA : Não

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO : Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento fino

COEF. PADRÃO : 7,410

CONSERVAÇÃO : e - reparos simples

COEF. DEP. (K) : 0,526

IDADE : 31 anos

FRAÇÃO : 0,00

TAXA : 0,00

VAGAS COB. : 4

VAGAS DESCOB. : 0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²: 252,00

ÁREA COMUM M²: 0,00

GARAGEM M²: 0,00

TOTAL M²: 252,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS : 0

SUÍTES : 0

W.C. : 0

QUARTO EMPREGADAS : 0

PISCINA : 0

SALÃO DE FESTAS : 0

ELEVADORES : 0

PLAYGROUND : 0

SUPERIORES : 0

APTO/ANDAR : 2

SUB-SOLOS : 0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01: 1,00

ADICIONAL 02: 1,00

ADICIONAL 03: 1,00

ADICIONAL 04: 1,00

ADICIONAL 05: 1,00

ADICIONAL 06: 1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (R\$) : 3.400.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$) : 0,00

IMOBILIÁRIA : Revenda Imóvel

CONTATO : Sr. Otavio

TELEFONE : (11)-27686261

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO					
FATORES NORMA IBAPE/SP		FATORES ADICIONAIS		VALORES/VARIAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO Floc :	0,00	FT ADICIONAL 01 :	0,00	VALOR UNITÁRIO :	12.142,86
OBSOLESCÊNCIA Fobs :	-203,15	FT ADICIONAL 02 :	0,00	HOMOGENEIZAÇÃO :	11.332,56
PADRÃO Fp :	0,00	FT ADICIONAL 03 :	0,00	VARIAÇÃO :	0,9333
VAGAS :	-607,14	FT ADICIONAL 04 :	0,00		
		FT ADICIONAL 05 :	0,00		
		FT ADICIONAL 06 :	0,00		

ARRUDA SIMÕES Consultoria, Avaliações & Perícias S/S Ltda
Rua Pais de Araújo, 155 – cj. 3 – Itaim Bibi – CEP 04531-090 – São Paulo – SP – Fone: (11) 3079 4633
arrudasimoes@arrudasimoes.com.br www.arrudasimoes.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FLAVIO DE ARRUDA SIMOES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/10/2025 às 14:52, sob o número WSTA25710096997. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0036231-83/2024.8.26.0002 e código eOeY32Va.



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA7

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

SETOR : 086

QUADRA : 141

ÍNDICE DO LOCAL : 4.807,00

☒UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Rua Edison

COMP.: Cobertura Duplex

CEP :

BAIRRO :

NÚMERO : 925

CIDADE : SAO PAULO - SP

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒PAVIMENTAÇÃO

☒REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒REDE DE GÁS

☒REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²: 0,00

ACESSIBILIDADE : Direta

TOPOGRAFIA : plano

CONSISTÊNCIA : seco

TESTADA - (cf) m : 0,00

FORMATO : Regular

PROF. EQUIV. (Pe) : 0,00

ESQUINA : Não

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO : Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento fino

COEF. PADRÃO : 7,410

CONSERVAÇÃO : e - reparos simples

COEF. DEP. (k) : 0,400

IDADE : 39 anos

FRAÇÃO : 0,00

TAXA : 0,00

VAGAS COB.: 4

VAGAS DESCOB.: 0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²: 467,00

ÁREA COMUM M² 0,00

GARAGEM M² 0,00

TOTAL M²: 467,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS : 0

SUÍTES : 0

W.C. : 0

QUARTO EMPREGADAS : 0

PISCINA : 0

SALÃO DE FESTAS: 0

ELEVADORES : 0

PLAYGROUND : 0

SUPERIORES : 0

APTO/ANDAR : 1

SUB-SOLOS : 0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01: 1,00

ADICIONAL 02: 1,00

ADICIONAL 03: 1,00

ADICIONAL 04: 1,00

ADICIONAL 05: 1,00

ADICIONAL 06: 1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (R\$) : 4.990.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$) : 0,00

IMOBILIÁRIA : K2 Imóveis

CONTATO : Sr. Denis

TELEFONE : (11)-953622070

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO			
FATORES NORMA IBAPE/SP	FATORES ADICIONAIS	VALORES/VARIAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO Floc :	0,00	FT ADICIONAL 01 :	0,00
OBSOLESCÊNCIA Fobs :	2.211,84	FT ADICIONAL 02 :	0,00
PADRÃO Fp :	0,00	FT ADICIONAL 03 :	0,00
VAGAS	-480,84	FT ADICIONAL 04 :	0,00
		FT ADICIONAL 05 :	0,00
		FT ADICIONAL 06 :	0,00
		VALOR UNITÁRIO :	9.616,70
		HOMOGENEIZAÇÃO :	11.347,71
		VARIAÇÃO :	1,1800



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA8

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

SETOR : 086

QUADRA : 018

ÍNDICE DO LOCAL : 3.976,00

☒UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Rua Gabriele D'Annunzio

COMP.: Cobertura Duplex

BAIRRO :

CEP :

UF : SP

NÚMERO : 330

CIDADE : SAO PAULO - SP

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒PAVIMENTAÇÃO

☒REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒REDE DE GÁS

☒REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²: 0,00

ACESSIBILIDADE : Direta

TOPOGRAFIA : plano

CONSISTÊNCIA : seco

TESTADA - (cf) m : 0,00

FORMATO : Regular

PROF. EQUIV. (Pe) : 0,00

ESQUINA : Não

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO : Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento fino

COEF. PADRÃO : 7,410

CONSERVAÇÃO : e - reparos simples

COEF. DEP. (k) : 0,717

IDADE : 16 anos

FRAÇÃO : 0,00

TAXA : 0,00

VAGAS COB.: 4

VAGAS DESCOB.: 0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²: 370,00

ÁREA COMUM M² 0,00

GARAGEM M² 0,00

TOTAL M²: 370,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS : 0

SUÍTES : 0

W.C. : 0

QUARTO EMPREGADAS : 0

PISCINA : 0

SALÃO DE FESTAS: 0

ELEVADORES : 0

PLAYGROUND : 0

SUPERIORES : 0

APTO/ANDAR : 2

SUB-SOLOS : 0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01: 1,00

ADICIONAL 02: 1,00

ADICIONAL 03: 1,00

ADICIONAL 04: 1,00

ADICIONAL 05: 1,00

ADICIONAL 06: 1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (RS) : 6.800.000,00

VALOR LOCAÇÃO (RS) : 0,00

IMOBILIÁRIA : Scheld Imóveis

CONTATO : Sr. Márcio

TELEFONE : (11)-55230177

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO					
FATORES NORMA IBAPE/SP		FATORES ADICIONAIS		VALORES/VARIAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO Floc :	0,00	FT ADICIONAL 01 :	0,00	VALOR UNITÁRIO :	16.540,54
OBSOLESCÊNCIA Fobs :	-3.727,97	FT ADICIONAL 02 :	0,00	HOMOGENEIZAÇÃO :	11.985,55
PADRÃO Fp :	0,00	FT ADICIONAL 03 :	0,00	VARIAÇÃO :	0,7246
VAGAS	-827,03	FT ADICIONAL 04 :	0,00		
		FT ADICIONAL 05 :	0,00		
		FT ADICIONAL 06 :	0,00		



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA9

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

SETOR : 086

QUADRA : 029

ÍNDICE DO LOCAL : 7.927,00

☒ UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Rua Gil Eanes

COMP.: Cobertura Duplex

CEP :

UF : SP

BAIRRO :

CIDADE : SAO PAULO - SP

NÚMERO : 315

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒ PAVIMENTAÇÃO

☒ REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒ REDE DE GÁS

☒ REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒ TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²: 0,00

ACESSIBILIDADE : Direta

TOPOGRAFIA : plano

CONSISTÊNCIA : seco

TESTADA - (ct) m : 0,00

FORMATO : Regular

PROF. EQUIV. (Pe): 0,00

ESQUINA : Não

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO : Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento superior c/ elev.

COEF. PADRÃO : 6,827

CONSERVAÇÃO : e - reparos simples

COEF. DEP. (K): 0,598

IDADE: 31 anos

FRAÇÃO : 0,00

TAXA : 0,00

VAGAS COB.: 2

VAGAS DESCOB.: 0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²: 204,00

ÁREA COMUM M² 0,00

GARAGEM M² 0,00

TOTAL M²: 204,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS : 0

SUITES : 0

W.C. : 0

QUARTO EMPREGADAS : 0

PISCINA : 0

SALÃO DE FESTAS: 0

ELEVADORES : 0

PLAYGROUND : 0

SUPERIORES : 0

APTO/ANDAR : 2

SUB-SOLOS : 0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01: 1,00

ADICIONAL 02: 1,00

ADICIONAL 03: 1,00

ADICIONAL 04: 1,00

ADICIONAL 05: 1,00

ADICIONAL 06: 1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (R\$) : 1.890.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$) : 0,00

IMOBILIÁRIA : Imobz Imóveis

CONTATO : Sr. Thingo

TELEFONE : (11)-963588888

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO

FATORES NORMA IBAPE/SP	FATORES ADICIONAIS	VALORES/VARIAÇÃO
LOCALIZAÇÃO Floc : 0,00	FT ADICIONAL 01 : 0,00	VALOR UNITÁRIO : 8.338,24
OBSOLESCÊNCIA Fobs : -925,85	FT ADICIONAL 02 : 0,00	HOMOGENEIZAÇÃO : 8.398,94
PADRÃO Fp : 569,64	FT ADICIONAL 03 : 0,00	VARIAÇÃO : 1,0073
VAGAS 416,91	FT ADICIONAL 04 : 0,00	
	FT ADICIONAL 05 : 0,00	
	FT ADICIONAL 06 : 0,00	

ARRUDA SIMÕES Consultoria, Avaliações & Perícias S/S Ltda
Rua Pais de Araújo, 155 – cj. 3 – Itaim Bibi – CEP 04531-090 – São Paulo – SP – Fone: (11) 3079 4633
arrudasimoes@arrudasimoes.com.br www.arrudasimoes.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FLAVIO DE ARRUDA SIMOES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/10/2025 às 14:52, sob o número WSTA25710096997. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0036231-83.2024.8.26.0002 e código eOeY32Va.



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA10

NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025

SETOR : 086QUADRA : 036ÍNDICE DO LOCAL : 8.023,00

☒UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA :

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO : Rua Gil Eanes

COMP.: Cobertura Duplex

CEP :

BAIRRO :

UF : SP

NÚMERO : 409

CIDADE : SAO PAULO - SP

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS :

☒PAVIMENTAÇÃO☒REDE DE COLETA DE ESGOTO☒REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒REDE DE GÁS☒REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA☒TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²:0,00

ACESSIBILIDADE : Direta

TOPOGRAFIA : plano

CONSISTÊNCIA : seco

TESTADA - (ct) m :0,00

FORMATO : Regular

PROF. EQUIV. (Pe) :0,00

ESQUINA : Não

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO : Apartamento

ESTADO :

FACE :

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO : apartamento fino

COEF. PADRÃO :7,410

CONSERVAÇÃO : e - reparos simples

COEF. DEP. (K) :0,496

IDADE :33 anos

FRAÇÃO :0,00

TAXA :0,00

VAGAS COB.:5

VAGAS DESCOB.:0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²:460,00

ÁREA COMUM M²0,00

GARAGEM M²0,00

TOTAL M²:460,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS :0

SUITES :0

W.C. :0

QUARTO EMPREGADAS :0

PISCINA :0

SALÃO DE FESTAS:0

ELEVADORES :0

PLAYGROUND :0

SUPERIORES :0

APTO/ANDAR :1

SUB-SOLOS :0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01:1,00

ADICIONAL 02:1,00

ADICIONAL 03:1,00

ADICIONAL 04:1,00

ADICIONAL 05:1,00

ADICIONAL 06:1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA : Oferta

VALOR VENDA (R\$) : 5.100.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$) : 0,00

IMOBILIÁRIA : Imobz Imóveis

CONTATO : Sr. Thingo

TELEFONE : (11)-963588888

OBSERVAÇÃO :

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO					
FATORES NORMA IBAPE/SP		FATORES ADICIONAIS		VALORES/VARIAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO Floc :	0,00	FT ADICIONAL 01 :	0,00	VALOR UNITÁRIO :	9.978,26
OBSOLESCÊNCIA Fobs :	305,79	FT ADICIONAL 02 :	0,00	HOMOGENEIZAÇÃO :	9.286,22
PADRÃO Fp :	0,00	FT ADICIONAL 03 :	0,00	VARIAÇÃO :	0,9306
VAGAS	-997,83	FT ADICIONAL 04 :	0,00		
		FT ADICIONAL 05 :	0,00		
		FT ADICIONAL 06 :	0,00		



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

DADOS DA FICHA11

NÚMERO DA PESQUISA:SAO PAULO - SP - 2025

SETOR:086QUADRA:105ÍNDICE DO LOCAL:4.981,00

☒UTILIZADO DATA DA PESQUISA:29/09/2025

CHAVE GEOGRÁFICA:

DADOS DA LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO:Rua Pascal

COMP.:Cobertura Duplex

CEP:

BAIRRO:

UF:SP

NÚMERO:760

CIDADE:SAO PAULO - SP

DADOS DA REGIÃO

MELHORAMENTOS:

☒PAVIMENTAÇÃO

☒REDE DE COLETA DE ESGOTO

☒REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☒REDE DE GÁS

☒REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

☒TV A CABO

DADOS DO TERRENO

ÁREA (Ar) M²:0,00

ACESSIBILIDADE:Direta

TOPOGRAFIA:plano

CONSISTÊNCIA:seco

TESTADA - (ct) m:0,00

FORMATO:Regular

PROF. EQUIV. (Pe):0,00

ESQUINA:Não

DADOS DO APARTAMENTO

TIPO DA EDIFICAÇÃO:Apartamento

ESTADO:

FACE:

CARACTERÍSTICAS

PADRÃO:apartamento fino

COEF. PADRÃO:7,410

CONSERVAÇÃO:e - reparos simples

COEF. DEP. (k):0,481

IDADE:34 anos

FRAÇÃO:0,00

TAXA:0,00

VAGAS COB.:4

VAGAS DESCOB.:0

DIMENSÕES

A. PRIVATIVA M²:291,00

ÁREA COMUM M²:0,00

GARAGEM M²:0,00

TOTAL M²:291,00

EDIFÍCIO

DORMITÓRIOS:0

SUÍTES:0

W.C.:0

QUARTO EMPREGADAS:0

PISCINA:0

SALÃO DE FESTAS:0

ELEVADORES:0

PLAYGROUND:0

SUPERIORES:0

APTO/ANDAR:4

SUB-SOLOS:0

FATORES ADICIONAIS

ADICIONAL 01:1,00

ADICIONAL 02:1,00

ADICIONAL 03:1,00

ADICIONAL 04:1,00

ADICIONAL 05:1,00

ADICIONAL 06:1,00

DADOS DA TRANSAÇÃO

NATUREZA:Oferta

VALOR VENDA (R\$):2.900.000,00

VALOR LOCAÇÃO (R\$):0,00

IMOBILIÁRIA:Imobiliaria Nova SP

CONTATO:Sr. Amauri

TELEFONE:(11)-21984955

OBSERVAÇÃO:

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO					
FATORES NORMA IBAPE/SP		FATORES ADICIONAIS		VALORES/VARIAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO Floc:	0,00	FT ADICIONAL 01:	0,00	VALOR UNITÁRIO:	8.969,07
OBSOLESCÊNCIA Fobs:	507,19	FT ADICIONAL 02:	0,00	HOMOGENEIZAÇÃO:	9.027,81
PADRÃO Fp:	0,00	FT ADICIONAL 03:	0,00	VARIAÇÃO:	1,0065
VAGAS	-448,45	FT ADICIONAL 04:	0,00		
		FT ADICIONAL 05:	0,00		
		FT ADICIONAL 06:	0,00		

ARRUDA SIMÕES Consultoria, Avaliações & Perícias S/S Ltda
Rua Pais de Araújo, 155 – cj. 3 – Itaim Bibi – CEP 04531-090 – São Paulo – SP – Fone: (11) 3079 4633
arrudasimoes@arrudasimoes.com.br www.arrudasimoes.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FLAVIO DE ARRUDA SIMOES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/10/2025 às 14:52, sob o número WSTA25710096997. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0036231-83.2024.8.26.0002 e código eOeY32Va.



ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO			
DADOS DA FICHA 12			
NÚMERO DA PESQUISA : SAO PAULO - SP - 2025		☒ UTILIZADO DATA DA PESQUISA : 29/09/2025	
SETOR : 086	QUADRA : 026	ÍNDICE DO LOCAL : 3.616,00	CHAVE GEOGRÁFICA :
DADOS DA LOCALIZAÇÃO			
ENDEREÇO : Rua Princesa Isabel		NÚMERO : 1016	
COMP. : Cobertura Duplex	BAIRRO :	CIDADE : SAO PAULO - SP	
CEP :	UF : SP		
DADOS DA REGIÃO			
MELHORAMENTOS :			
☒ PAVIMENTAÇÃO	☒ REDE DE COLETA DE ESGOTO	☒ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
☒ REDE DE GÁS	☒ REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	☒ TV A CABO	
DADOS DO TERRENO			
ÁREA (Ar) M²:	0,00	TESTADA - (ct) m :	0,00
ACESSIBILIDADE :	Direta	FORMATO :	Regular
TOPOGRAFIA :	plano	PROF. EQUIV. (Pe) :	0,00
CONSISTÊNCIA :	seco	ESQUINA :	Não
DADOS DO APARTAMENTO			
TIPO DA EDIFICAÇÃO :	Apartamento	ESTADO :	FACE :
CARACTERÍSTICAS			
PADRÃO : apartamento fino	COEF. PADRÃO :	7,410	CONSERVAÇÃO : e - reparos simples
COEF. DEP. (k) :	0,366	IDADE : 41 anos	FRAÇÃO : 0,00 TAXA : 0,00 VAGAS COB. : 3 VAGAS DESCOB. : 0
DIMENSÕES			
A. PRIVATIVA M²:	393,00	ÁREA COMUM M²	0,00
		GARAGEM M²	0,00
		TOTAL M² :	393,00
EDIFÍCIO			
DORMITÓRIOS :	0	SUÍTES :	0
W.C. :	0	QUARTO EMPREGADAS :	0
ELEVADORES :	0	PLAYGROUND :	0
		SUPERIORES :	0
		PISCINA :	0
		APTO/ANDAR :	1
		SALÃO DE FESTAS :	0
		SUB-SOLOS :	0
FATORES ADICIONAIS			
ADICIONAL 01:	1,00	ADICIONAL 02:	1,00
ADICIONAL 03:	1,00	ADICIONAL 04:	1,00
ADICIONAL 05:	1,00	ADICIONAL 06:	1,00
DADOS DA TRANSAÇÃO			
NATUREZA : Oferta	VALOR VENDA (R\$) : 3.800.000,00	VALOR LOCAÇÃO (R\$) : 0,00	
IMOBILIÁRIA :	P10 Imóveis		
CONTATO :	Sr. Peugeot	TELEFONE : (11)-37725072	
OBSERVAÇÃO :			

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO			
FATORES NORMA IBAPE/SP	FATORES ADICIONAIS	VALORES/VARIAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO Floc :	0,00	FT ADICIONAL 01 :	0,00
OBSOLESCÊNCIA Fobs :	2.834,19	FT ADICIONAL 02 :	0,00
PADRÃO Fp :	0,00	FT ADICIONAL 03 :	0,00
VAGAS	0,00	FT ADICIONAL 04 :	0,00
		FT ADICIONAL 05 :	0,00
		FT ADICIONAL 06 :	0,00
		VALOR UNITÁRIO :	8.702,29
		HOMOGENEIZAÇÃO :	11.536,48
		VARIAÇÃO :	1,3257



3.2.- DETERMINAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO

3.2.1.- MODELO ADOTADO

Para a determinação do valor unitário do imóvel, foram realizados diversos cálculos matemáticos com os fatores mencionados no tópico anterior, adotando a composição que apresentou menor variação em relação à média original a seguir indicada.

MODELO DE ESTATÍSTICA DESCRITIVA	
DESCRIÇÃO : Ana Paula x Eduardo	DATA : 03/10/2025
EDIFICAÇÃO VALORES DE VENDA : IBAPE-SP - 2025 - SAO PAULO - SP	
FATOR OFERTA/TRANSAÇÃO : 0,9	PARCELA DE BENEFITÓRIA : 0,8
OBSERVAÇÃO :	
FATORES	
FATOR	ÍNDICE
☐ Localização	7.267,00
☒ Obsolescência	Idade 34 Estado de Conservação D - ENTRE REGULAR E REPAROS SIMPLES
☒ Padrão	apartamento fino
☒ Vagas	Vagas 3 Acréscimo 0,05

Analisando o modelo, verificamos que a utilização dos fatores de Obsolescência, Padrão e Vagas, apresentaram o menor coeficiente de variação, correspondente a 13,64%, inferior inclusive ao coeficiente relativo ao valor unitário original de 28,05%.

Deste modo, em decorrência da diminuição da heterogeneidade da amostra composta em relação à amostra original, será analisada nos tópicos seguintes a possibilidade de utilização do valor unitário composto para o cálculo do valor do imóvel.



3.2.2.- VERIFICAÇÃO DO SANEAMENTO DA AMOSTRA

Apresentamos neste tópico o saneamento da amostra verificando se os valores unitários homogeneizados encontram-se no intervalo admissível de 30% em relação à média, conforme item B.3 da NBR – 14.653-2.

A planilha a seguir apresenta o cálculo o fator global do preço homogeneizado, correspondente a relação entre o valor unitário composto e o valor unitário original, o qual deve estar contido no intervalo entre 0,50 e 2,00, conforme item B.2.2 da NBR 14.653-2.

MATRIZ DE UNITÁRIOS				
Núm.	Endereço	Valor Unitário	Homogeneização	Variação
☒ 1	Avenida Santo Amaro ,3645	9.221,31	11.413,48	1,2377
☒ 2	Rua Barão de Jacaguai ,1195	7.312,50	8.321,70	1,1380
☒ 3	Rua Constantino de Sousa ,1144	14.776,12	9.508,96	0,6435
☒ 4	Rua Constantino de Sousa ,671	10.675,42	10.841,48	1,0156
☒ 5	Rua Edison ,263	7.114,86	8.720,82	1,2257
☒ 6	Rua Edison ,621	12.142,86	11.332,56	0,9333
☒ 7	Rua Edison ,925	9.616,70	11.347,71	1,1800
☒ 8	Rua Gabriele D'Annunzio ,330	16.540,54	11.985,55	0,7246
☒ 9	Rua Gil Eanes ,315	8.338,24	8.398,94	1,0073
☒ 10	Rua Gil Eanes ,409	9.978,26	9.286,22	0,9306
☒ 11	Rua Pascal ,760	8.969,07	9.027,81	1,0065
☒ 12	Rua Princesa Isabel ,1016	8.702,29	11.536,48	1,3257

Analisando a planilha verificamos, os coeficientes gerais de homogeneização, relativos aos fatores de homogeneização adotados, encontram-se inseridos no intervalo definido pela norma, ratificando o valor unitário calculado.




3.2.3.- GRÁFICO DE DISPERSÃO

Apresentamos a seguir o gráfico de dispersão dos elementos, verificando a coerência do resultado observado.

GRÁFICO DE DISPERSÃO

Núm.	X	Y
1	9.221,31	11.413,48
2	7.312,50	8.321,70
3	14.776,12	9.508,96
4	10.675,42	10.841,48
5	7.114,86	8.720,82
6	12.142,86	11.332,56
7	9.616,70	11.347,71
8	16.540,54	11.985,55
9	8.338,24	8.398,94
10	9.978,26	9.206,22
11	8.969,07	9.027,81
12	8.702,29	11.536,48

GRÁFICO DE DISPERSÃO





3.3.- CÁLCULO DO VALOR DO IMÓVEL

O valor do imóvel, no presente caso é dado pela seguinte expressão:

$V_i = A_p \times V_u$, onde:

V_i = Valor do imóvel

A_p = Área privativa construída: 300,76m²

V_u = Valor unitário: R\$ 10.143,48/m²

Substituindo e calculando, vem:

$V_i = 300,76\text{m}^2 \times \text{R\$ } 10.143,48/\text{m}^2$

$V_i = \text{R\$ } 30.050.753,00$ equivalendo a R\$ 3.050.000,00 redondos.

(Três milhões e cinquenta mil reais)

O valor é válido para outubro de 2025.



- 70 -

4.- ENCERRAMENTO

O presente laudo está impresso em 70(setenta) folhas somente no anverso, sendo a última datada e assinada.

Segue em anexo:

ANEXO 1: Localização do Imóvel.

Nada mais havendo a relatar, damos por encerrado o presente trabalho, permanecendo à disposição de V. Exa. para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 22 de outubro de 2025.

FERNANDO FLÁVIO DE ARRUDA SIMÕES
Engenheiro Civil - CREA 060.142.679-8
Membro Titular do IBAPE.



ANEXO 1

